



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Corpo Polizia Locale

Oggetto: VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA

L'anno 2021 il giorno 08 del mese di GIUGNO, sulla strada S.S. 53 al km 13 + 850 direzione Vicenza il sottoscritto Istruttore Capo di Polizia Locale Alessia Vazzoler, in servizio presso il Comune di CARMIGNANO DI BRENTA, ha effettuato le prove di verifica periodica di funzionalità del dispositivo PASVC approvato con decreto di Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 1565 del 02/04/2014 alla matricola 1510040016.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 e 7 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 Luglio 2017, recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità" e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017;

DICHIARA

- Di aver preso visione del certificato di taratura n. 6491-2021-ACCR-VX del 08/06/2021 relativo al dispositivo sopraindicato per il rilevamento della velocità;
- Di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale di installazione, nonché nel manuale d'uso e manutenzione;
- Di aver verificato la corretta segnalazione del dispositivo sopraindicato, posizionato in accordo all'art. 25, comma 2 della legge n. 120/2010, mediante segnaletica stradale verticale regolamentare composta da n. 01 cartello, posizionati ai km 14 + 500, realizzati ai sensi di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 15 agosto 2007, "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione", ben visibile all'utenza in accordo all'art. 79, comma 3 del Regolamento di attuazione del codice della strada, riportanti la seguente indicazione dell'organo di Polizia Stradale utilizzatore;
- Di aver verificato l'integrità delle iscrizioni regolamentari che risultano presenti nel dispositivo;
- Di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- Di aver effettuato le diagnosi prescritte nello specifico manuale utente, prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- Di aver impostato ai fini del rilevamento di velocità il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- Di aver iniziato le misure di velocità di 1 o 2 corsia/e alle ore 12:23 e di averle terminate alle ore 13:04;
- Che nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo sono stati svolti n. 25 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito e precisamente:
 - In corsia 1 dalle ore 12:23:02 alle ore 13:04:47 per numero 25 transiti;
 - In corsia 2 dalle ore __:__:__ alle ore __:__:__ per numero __ transiti.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti



Pag. 1 di 2

**SEGUE: VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI
OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA**

SI DA ATTO CHE

Il dispositivo sopraindicato:

- Ha attribuito la misura effettuata a n. 25 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento nella corsia 1;
- Ha acquisito correttamente n. immagini pari al % dei veicoli oggetto di rilevamento della corsia 1;
- Ha attribuito la misura effettuata a n. veicoli pari al % di quelli oggetto di rilevamento nella corsia 2;
- Ha acquisito correttamente n. immagini pari al % dei veicoli oggetto di rilevamento della corsia 2;

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 Luglio 2017, relativo alle nuove disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità" e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017;

SI ATTESTA

Che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 31 Luglio 2017 e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il verbalizzante

L'Istruttore Capo di Polizia Locale

Alessia Vazzoler





Alfano

Pag. 2 di 2

Id transito	Data e ora	Corsia	Immagini	Velocità	Classe
1	08/06/2021 12:23:02	5.5 53 Km 13+850	TOYOTA COROLLA	80.73	ATV
2	" 12:26:44	"	"	86.65	ATV
3	" 12:59:46	"	PORSCHE	49.94	ATV
4	" 13:00:27	"	MERCEDES SPRINTER	46.29	FURGONE
5	" 13:00:33	"	SEMI RMORCHIO	43.76	TIR
6	" 13:00:35	"	BMW	38.77	SUV
7	" 13:00:42	"	HYUNDAI ix20	45.73	ATV
8	" 13:00:44	"	BMW	42.37	ATV
9	" 13:01:27	"	AUTOCARRO	39.45	TIR
10	" 13:02:13	"	VW POLO	35.32	ATV
11	" 13:02:15	"	PEUGEOT	37.91	ATV
12	" 13:02:17	"	FIAT DUCATO	28.74	FURGONE
13	" 13:02:25	"	SEMI RMORCHIO	36.79	TIR
14	" 13:02:34	"	SEMI RMORCHIO	33.78	TIR
15	" 13:02:36	"	VOLVO	33.46	ATV
16	" 13:02:38	"	FORD FIESTA	32.02	ATV
17	" 13:02:40	"	FIAT DUCATO	33.25	FURGONE
18	" 13:03:19	"	FIAT PUNTO	64.03	ATV
19	" 13:03:22	"	MERCEDES	66.73	ATV
20	" 13:03:42	"	AUTOCARRO	47.38	TIR
21	" 13:03:51	"	RENAULT CAPTUR	48.95	ATV
22	" 13:03:53	"	FORD FOCUS	45.51	ATV
23	" 13:04:01	"	AUTOCARRO	52.15	TIR
24	" 13:04:06	"	SMART	58.83	ATV
25	" 13:04:47	"	HYUNDAI ix20	54.49	ATV



L'ISTRUTTORE CAPO DI P.L.

Vazzoler Alessia

Alfano



26					
27					
28					
29					
30					



Alfano