

SEZ. 11

COLLAUDO E VERIFICA PERIODICA

sistema vista
red

Comune

Impianto

Comune di San Giorgio In Bosco

1

Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
04/07/2019	9.00	04/07/2019	9.30
Descrizione			ID Tecnico
Verificato corretto funzionamento delle telecamere e della centralina; verificato corretta impostazione parametri di registrazione: LA VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO HA DATO ESITO POSITIVO.			640
Firma del tecnico			

Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
Descrizione			ID Tecnico
Firma del Tecnico			

Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
Descrizione			ID Tecnico
Firma del Tecnico			

Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
Descrizione			ID Tecnico
Firma del Tecnico			