

SEZ. 11

sistema vista
red

COLLAUDO E VERIFICA PERIODICA

Comune

Impianto

Comune di San Giorgio In Bosco

1

Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
10/02/16	10.30	10/02/16	11.00

Descrizione

Verificato corretto funzionamento delle telecamere e della centralina; verificato corretta impostazione parametri di registrazione: LA VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO HA DATO ESITO POSITIVO.

ID Tecnico

632

Firma del tecnico



Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
14/07/16	11.00	14/07/16	11.30

Descrizione

Collaudo iniziale: verificato corretto funzionamento delle telecamere; verificato corretto funzionamento CU; verificata corretta impostazione parametri di registrazione. IL COLLAUDO INIZIALE HA DATO ESITO POSITIVO.

ID Tecnico

632

Firma del tecnico



Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
05/07/17	9.00	05/07/17	9.30


Descrizione

Verificato corretto funzionamento delle telecamere e della centralina; verificato corretta impostazione parametri di registrazione: LA VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO HA DATO ESITO POSITIVO.

ID Tecnico

626

Firma del tecnico



Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
05/07/18	9.30	05/07/18	10.00

Descrizione

Verificato corretto funzionamento delle telecamere e della centralina; verificato corretta impostazione parametri di registrazione: LA VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO HA DATO ESITO POSITIVO.

ID Tecnico

626

Firma del tecnico

