

OGGETTO:	VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA - km 18+150 dir. TV-VI
----------	---

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di giugno sulla strada SS N. 53 al km 18+150 direzione TV-VI il sottoscritto Vice Commissario Carlo Gazzola in servizio presso il Comando della Polizia locale del Comune di Fontaniva ha effettuato le prove di verifica periodica di funzionalità del dispositivo Traffiphot III SR-Photor&V approvato con decreto di Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 4130 del 24/12/2004 alla Lindblad & Piana srl matricola 593-100/60856.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 e 7 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 Luglio 2017, recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità" e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017;

DICHIARA

- Di aver preso visione del certificato di taratura n.D799_2020_ACCR_VX del 11/06/2020 relativo al dispositivo sopraindicato per il rilevamento della velocità;
- Di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale di installazione, nonché nel manuale d'uso e manutenzione;
- Di aver verificato la corretta segnalazione del dispositivo sopraindicato, posizionato in accordo all'art. 25, comma 2 della legge n. 120/2010, mediante segnaletica stradale verticale regolamentare composta da n. 2 cartelli di preavviso "controllo elettronico della velocità", posizionati al km 21+100 e al km 19+200 e da un cartello di limite di velocità 70 Km/h, posizionato al km 21+400, realizzati ai sensi di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 15 agosto 2007, "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione", ben visibile all'utenza in accordo all'art. 79, comma 3 del Regolamento di attuazione del codice della strada, riportanti la seguente indicazione dell'organo di Polizia Stradale utilizzatore;
- Di aver verificato l'integrità delle iscrizioni regolamentari che risultano presenti nel dispositivo;
- Di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- Di aver effettuato le diagnosi prescritte nello specifico manuale utente, prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- Di aver impostato ai fini del rilevamento di velocità il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- Di aver iniziato le misure di velocità alle ore 10:29:37 e di averle terminate alle ore 10:32:13;
 - Che nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo sono stati svolti n. 25 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE

Il dispositivo sopraindicato:

- Ha attribuito la misura effettuata a n. 25 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- Ha acquisito correttamente n. 25 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 Luglio 2017, relativo alle nuove disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità" e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017;

SI ATTESTA

Che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 31 Luglio 2017 e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.



Il verbalizzante

Il Comandante di P.L.

V. Comm. Carlo Gazzola

Id transito	Data e ora	Corsia	Immagini	Velocità	Classe
1	11/06/2020 10:29:37	1	FIAT PANDA	48	2
2	" 10:29:40	"	AUTOARTICOL.	46	5
3	" 10:29:42	"	BMW	45	2
4	" 10:29:44	"	VOLKSW	45	3
5	" 10:30:13	"	AUTOARTIC.	52	5
6	" 10:30:40	"	AUTOARTIC.	45	5
7	" 10:30:43	"	AUTOARTIC.	45	5
8	" 10:30:46	"	FORD FUSION	44	2
9	" 10:30:50	"	AUTOARTICOL.	52	5
10	" 10:30:57	"	AUTOARTICOL.	51	5
11	" 10:31:00	"	FIAT PANDA	49	2
12	" 10:31:02	"	SUZUKI	45	2
13	" 10:31:04	"	FIAT DUCATO	42	2
14	" 10:31:08	"	AUTOARTICOL.	46	5
15	" 10:31:10	"	BMW	46	2
16	" 10:31:14	"	VOLKS PASSAT	46	2
17	" 10:31:17	"	AUTOARTICOL.	58	5
18	" 10:31:57	"	FIAT DUCATO	48	3
19	" 10:31:58	"	SEAT	47	2
20	" 10:32:01	"	VOLVO	45	2
21	" 10:32:02	"	FIAT 500	51	2
22	" 10:32:05	"	AUTOARTICOL.	51	5
23	" 10:32:07	"	FURGONE	51	3
24	" 10:32:11	"	CAMION EH735TY	49	4
25	" 10:32:13	"	FIAT PUNTO	44	2
26					
27					
28					
29					
30					



[Handwritten signature]