



DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A

SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI di: Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Tombolo, Villafranca P.na
SEDE CENTRALE Piazza Pierobon nr. 1 35013 CITTADELLA (PD) Tel. 800 101318



OGGETTO: Verbale di verifica di funzionalità del dispositivo "TELELASER TRUECAM HD"

In data 05/03/26 alle ore 15:20 in località Via POSTUMIA DI P. 221 di CITTADELLA, il sottoscritto IST. BASSO - VIST. GALESSO in servizio presso il Comando di Polizia Locale di Cittadella - Distretto PD1A, hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità iniziale periodica del dispositivo **TELELASER TRUCAM HD** matricola **TC007670** approvato dal Ministero II. TT con decreto n. 0000242 del 5 luglio 2018 e distribuito in Italia da Eltraff s.r.l..

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",
DICHIARANO

- di aver preso visione del Certificato di taratura **R825_2025_ACCR_VX** relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Collaudo e Conformità o di Manutenzione Periodica n. 0546/2025 del 30/06/2025 relativa al dispositivo in oggetto;
- Di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF SRL e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- Di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti e integre;
- Di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- Di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	Esito	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo
TEST DEL DISPLAY INTERNO	Esito	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	Esito	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo
TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO	Esito	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	Esito	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo

- Di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;
- Di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	INIZIO	<u>15:22</u>	FINE	<u>15:37</u>
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA AL LIMITE DI CATTURA	<u>59</u>			
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE	<u>59</u>			
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALI)	Esito	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 95%	<input type="checkbox"/> < 95% Negativo	

Ai sensi del capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017
SI ATTESTA

che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017.

che il dispositivo in oggetto non funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data

05/03/2026

I/II Verbalizzante/i